

## QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire 2019

**Baignade :** LAC DE NANTUA - PLAGE DE LA COLONNE

**Commune :** NANTUA

prélevé le : 13/06/2019 à : 13h45

par : Laboratoire CARSO-LSEHL

### Résultats des mesures de terrain

PH  
TRANSPARENCE SECCHI  
TEMPÉRATURE DE L'AIR  
TEMPÉRATURE DE L'EAU

### Résultats

valeur	unité
8,0	unité pH
>1	m
25,3	°C
19,8	°C

### Résultats de l'analyse laboratoire

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)  
ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)

Résultats		Valeur Guide	Valeur Impérative
valeur	unité		
61	n/(100mL)	100	1800
<15	n/(100mL)	100	660

### Interprétation du prélèvement

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY  
WATER**

**Classement Qualité 2015-2018  
du site de baignade**

**Résultats également  
consultables sur**

<http://baignades.sante.gouv.fr>



Pas de classement en raison  
de changements ou  
classement pas encore possible

Classification not yet possible



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**